

Uwagi:

Pomiar i opracowanie wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 zgodnie ze stanem faktycznym na dzień 10.06.2019 r. Ścianki działowe traktowane są jako nieładujące się do demontażu, przez co nie są wliczane do powierzchni pomieszczeń.

Rodzaj pracy:

GEODEZYJNA INWENTARYZACJA
POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ LOKALU

Inwestycja:


„TARGOWA/SKARYSZEWSKA”

Adres inwestycji:

Warszawa ul. Skaryszewska
dzielnica Praga - Południe
obrob 3-02-01
działka nr ew. 2/5

Polecenie obiektu:

LOKAL MIESZKALN
3 kondygnacja - klatka A
Szkielet usytuowania



Inwestor:



TBS Warszawa Południe sp. z o.o.
03-828 Warszawa
ul. Mińska 52/56

Wykonawca:



DWG Monitoring Sp. z o.o.
05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. 22 779 46 66; 501 162 704
dwg.monitoring@gmail.com

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
9.1	SALON	16.18
9.2	KUCHNIA	9.01
9.3	SYPIALNIA	9.00
9.4	ŁAZIENKA	4.76
9.5	HOL	11.91
	RAZEM	50.86

Pomierzył 10.06.2019 Jacek Noszczak

Sprawił